

Etude de cas : SNCF Technicentre (94)

Type d'intervention :

Équipement complémentaire

Objectif:

Destratification air chaud

Livraison : 02/2007

Équipement:

Powerfoil 7.3m (5)

